



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. (861) 991-07-48

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел. 6-01-60; элек-
тронный адрес: ond-33@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 142/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию детский сад № 9 муниципального образования Темрюкский район

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки

№ 142 от « 07 » декабря 2021 года

в период с « 13 » декабря 2021 г. по « 24 » декабря 2021 г.

государственный инспектор Темрюкского района по пожарному надзору – старший

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

дознатель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю майор внутренней службы Чарухин
Павел Павлович

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая Му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №
9 муниципального образования Темрюкский район Величко Светлана Михайловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В отношении объекта инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2.	01.07.2022	
2.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты куда вносятся информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	01.07.2022	
3.	Ширина пути эвакуации по лестничным маршем, предназначенным для эвакуации людей, расположенных в лестничных клетке, в свету менее 1,35 метра (фактически 1.13 метра)	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 п.п. а)	01.07.2022	
4.	Уклон лестниц 3 типа на путях эвакуации более 1:1, ширина проступи менее 25 см, высота ступени - более 22 см.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.3	01.07.2022	
5.	Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.21	01.07.2022	
6.	Из помещений групп (групповых ячеек) отсутствует не менее двух эвакуационных выходов, шириной не менее 1,2 метра.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3, п. 5.1.3.	01.07.2022	
7.	Ширина эвакуационного выхода из пищеблока менее 0,8 метра	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-	01.07.2022	

	(0,67 м.).	опасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 1.13130.2020 4.2.19.		
8.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 30.	01.07.2022	
9.	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенности эвакуационных путей в соответствии со СНиП 23.05-95. Не выполнено аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 82, ст.89, ст.5, ст.4, ст.52, ст.53 ч.1-2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23; СП 112.13330.2011 п. 8.11	01.07.2022	
10.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17. п.п. б)	01.07.2022	
11.	В здании детского сада отсутствуют (сняты) предусмотренные проектной документацией и нормативными документами в области пожарной безопасности двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора в лестничную клетку. (Технический паспорт Инвентарный номер 8167)	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п. 19 ст. 88; СП 1.13130.2020 п. 4.2.24; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16. п.п. д)	01.07.2022	
12.	Все помещения здания не защищены соответствующими системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (чердачное помещение, методический кабинет на втором этаже, тамбур из средней группы).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54; СП 486.1311500.2020 п. 4.4.	01.07.2022	
13.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ), в том числе частично	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Поста-	01.07.2022	

	отсутствуют дымовые извещатели (подсобка средней группы).	новление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.		
14.	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены на потолке (раздевалка 1 мл. группы).	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, СП 3.13130.2009 п. 4.4.	01.07.2022	
15.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, в связи с истечением срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	01.07.2022	
16.	По окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения, не организовано проведение повторной обработки.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 13.	01.07.2022	
17.	Здание не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. ст. 68, ст. 78, ст. 80, ст. 90, ст. 99.	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

руководитель подразделения Вешко СМ

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Вешко СМ

(подпись)

Старший дознаватель отдела НД и ПР Темрюкского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю - государственный
инспектор Темрюкского района по пожарному надзору
майор внутренней службы
Чарухин Павел Павлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)